

Vintergatans samfällighet

Vågen 74

824 91 HUDIKSVALL

Uppdragsgivare
Vintergatans samfällighet

Vågen 74

824 91 HUDIKSVALL

Rapport Nr
21862870 - 001

Rapport
utförd av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

Information om prov och provtagning

Provtyp	Dricksvatten hos användare, ej avhärdat		
Anläggning	Vintergatans samfällighet	Temperatur vid ankomst	7 °C
Provtagningsdatum	2019-09-12 - 11:50	Ankomsttidpunkt	2019-09-12 - 18:30
Temperatur vid provtagning	12.0 °C	Ansättningsdatum	2019-09-12
Provtagningsplats	Vintergatansfall Vågen 74 Kökskran		
Provtagare	Ove N		
Övriga uppgifter	-		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning	Vintergatanssamfall , Kökskran Vågen 74		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 6222:1999 mod.	Långsamväxande bakterier	10	cfu/ml	
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d	1	cfu/ml	
SS 028167-2, mod SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	E coli	<1	cfu/100ml	
SS 028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	<1	cfu/100ml	

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

Bedömningen har utförts enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) och avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt gällande lagstiftning. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. För mer information, se www.synlab.se

Umeå, 2019-09-20

Kopia sänds till:
miljokontoret@hudiksvall.se

Charlotta Jacobson
Analysansvarig